


দেখুন, চিন্তা করুন, কাজ করুন।

বিপদের দিকে লক্ষ্য রাখুন। নিজেকে কীভাবে সুরক্ষিত রাখা যায় তা ভাবুন। আপনার কাজ নিরাপদে করুন।


6 টি প্রাথমিক কর্মস্থলের নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য (WSH) প্রবিধান গাড়িতে মাল ভরার জন্য

গাড়িতে মাল ভরাকালীন ব্যবস্থাগুলি নিরাপদ না হলে তার পরিণাম ঝুঁকিপূর্ণ এমনকী প্রাণঘাতী হতে পারে। গাড়িতে মাল ভরা এবং গাড়ি থেকে মাল নামানোর ব্যবস্থা নিরাপদ না হওয়ার কারণে প্রতি বছর 6 জন কর্মীর মৃত্যু হয়। কাজ শুরু করার আগে আপনার ঝুঁকির মূল্যায়ন করুন।



যদি অসুস্থ বোধ করেন তাহলে আপনার সুপারভাইজারকে জানান।





গাড়ি দাঁড় করানোর সময় হ্যাণ্ডব্রেক এবং ভুইল চোক ব্যবহার করুন।




লরি ক্রেন এর বাইরের দিকে বেরিয়ে থাকা কাঠামোটি শক্ত এবং সমতল মাটিতে সম্পূর্ণ প্রসারিত করে দিন।




ঝুলে থাকা ভারের নিচে দাঁড়াবেন না।



ভর্তি করা মাল যেন হেডবোর্ড এর থেকে বেশি উচ্চতার না হয়।



ভারকে শক্ত করে এবং সঠিকভাবে বেঁধে রাখুন।



www.wshc.sg-তে গাড়িতে নিরাপদে মাল ভরা সংক্রান্ত বিষয়ে নির্দেশিকা থেকে আরও শিখুন।

উদ্যোক্তা