


দেখুন, চিন্তা করুন, কাজ করুন।

বিপদের দিকে লক্ষ্য রাখুন। নিজেকে কীভাবে সুরক্ষিত রাখা যায় তা ভাবুন। আপনার কাজ নিরাপদে করুন।



6 টি প্রাথমিক কর্মস্থলের নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য (WSH) প্রবিধান বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহারের জন্য

পাওয়ার পয়েন্টগুলির ওপর অতিরিক্ত চাপ, সঠিক আর্থিং না করা এবং চারপাশের এলাকা ভিজে থাকলে কর্মীদের গুরুতর আঘাত লাগতে পারে, এমনকী মৃত্যুও হতে পারে। বিদ্যুৎ প্রবাহের সংস্পর্শে এসে প্রতি বছর 2 জন কর্মীর মৃত্যু হয় এবং 23 জন কর্মী আহত হন। কাজ শুরু করার আগে আপনার ঝুঁকির মূল্যায়ন করুন।


যদি অসুস্থ বোধ করেন তাহলে আপনার সুপারভাইজারকে জানান।





তার সঠিকভাবে লাগানো আছে এবং উপযুক্ত আর্থিং আছে কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত হোন।* (⊥)





ব্যবহার করার আগে নিশ্চিত হোন যে সরঞ্জামটি ভালো অবস্থায় আছে।



পাওয়ার সকেট এর ওপরে অতিরিক্ত ভার চাপাবেন না।



সরঞ্জাম স্পর্শ করার আগে আপনার হাত শুকনো করে নিন।



ব্যক্তিগত সুরক্ষার উপযুক্ত সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করুন।



<http://elise.ema.gov.sg> থেকে বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা সম্পর্কিত এনার্জি মার্কেট অথরিটির নির্দেশিকাটি থেকে আরও জানুন।

*L: : লাইভ ওয়্যার, N: নিউট্রাল ওয়্যার, (⊥): আর্থ ওয়্যার

উদ্যোক্তা